



Lyset på de to første vindmøller ved DONG Energy på Avedøre Holme lyste i sidste uge godt 30.000 gange stærkere end det skulle.

 [Tip en ven](#)  [Udskriv](#)  [Del](#)

Vindmøllelys er blevet justeret

Meget kraftigt lys fra nye vindmøller skyldtes fejl i transformator

Et usædvanligt stærkt lys fra Avedøre Holme kastede i slutningen af sidste uge blinkende skygger ind på væggene hos en lang række beboere i blandt andet Avedøreområdet.

redhvidovreavis.dk

Lyset kom fra den ene og snart også anden havvindmølle, der netop i denne tid er ved at blive færdigopstillet i vandet ud for Dong Energy.

- Havvindmøllen blinker så kraftigt, at den blænder helt ind i stuen. I projektbeskrivelsen står der, at den skal blinke ligesom lamperne på skorstene. Men de er langt kraftigere og kan ses langt væk fra. Skal dette fortsætte?, skrev en læser til Hvidovre Avis.

- Der har været en fejl i opsætningen af lyset, som er blevet rettet nu, forklarer formand for Hvidovre Vindmøllelaug, Erik Frølund Thomsen, da han fredag formiddag netop havde været til møde med DONG Energy på Avedøre Holme.

DONG Energy's pressemedarbejder Ulrik Frøhlke uddyber endvidere:

- Sent i går aftes (torsdag, red.) og fredag morgen var der en fejl i den transformator, der styrede lysreguleringen, så der ikke var en dæmpet funktion og så lyssætningen ikke foregik i takt med Avedøreværket. Fejlen skulle være rettet nu, siger Ulrik Frøhlke. Pressemedarbejderen oplyser endvidere, at vindmøllernes lyssætning normalt skal lyse med en styrke på 2.000 candela, men at den styrke torsdag aften til fredag morgen var helt oppe på 67.000 candela.

Såfremt fejlen ikke opstår igen kan beboere, der har været generet af det kraftige lys, nu glæde sig over, at der er taget hånd om problemet.

Lyssætningen på de nye vindmøller skal fungere med samme styrke og i samme takt som Avedøreværkets lyssætning, som den ovennævnte læser rigtig nok skrev. **key**

Publiceret: 02. November 2009 09:00